

MAAK HET NIET LASTIG.

INSTRUCTIEKAART | LASAPPARATEN

Werken met lasapparaten is risicovol. Ook is de kans op brandwonden, brand en een explosie relatief groot als er een incident plaatsvindt met lasapparaten. Het is dus van belang dat je op de hoogte bent van de volgende aandachtspunten voordat je aan de slag gaat met lasapparaten.

- Gebruik geen mobiele telefoon, rook niet en maak geen open vuur;



- Controleer voor aanvang van het werk de volgende punten:
 - a. De goede staat en keuring van het lasapparaat, slangen en de lastoorts;
 - b. Dat brandbaar materiaal binnen 10m van de lasplaats is verwijderd, volledig afgeschermd of afgedekt;
 - c. Andere personen in de omgeving zijn afgeschermd en/of dragen de juiste bescherming.
- Zorg dat er een geschikte brandblusser in de buurt is (poederbrandblusser);
- Las alleen als je hiervoor bent opgeleid en/of bevoegd bent;
- Zorg voor voldoende ventilatie;
- Draag de juiste PBM's:
 - a. Laskledij (volledig gesloten);
 - b. Lashandschoenen;
 - c. Laskap.
- Borg het te lassen onderdeel tegen vallen door het stevig op te stellen;
- Plaats de massaklem zo dicht mogelijk bij het te lassen punt;
- Zorg dat de juiste stroomsterkte is ingesteld voor het te lassen materiaal;
- Controleer regelmatig je omgeving;
- Ruim op na het lassen en maak de lasplaats schoon.

Deze instructie is ook aanwezig in de loods. Is dit niet het geval meld dit dan bij mij.

